



INFORME DE INSPECCIÓN SUBMARINA FONDO MARINO CENTRO

UBICACIÓN GENERAL



AREA DE
INSPECCIÓN SUBMARINA





FECHA	24 / 07 / 2019
-------	----------------


ANTECEDENTES TEAM ROV	
Nombre de Piloto ROV	EDIO PÉREZ LOAIZA
Nombre de Asistente	MARCO ZAPATA
ROV para Inspección	ROVBUILDER

SIMBOLOGIA	
	UBICACIÓN GENERAL DEL FONDO EN CENTRO INSPECCIONADO
	ÁREA GENERAL DE INSPECCION SUBMARINA CON ROV
	LUGAR INSPECCIONADA CON OBSERVACIONES
	LUGAR INSPECCIONADA LIMPIA SIN OBSERVACIONES

ESQUEMA BALIZADO PESOS PENDULOS



Detalle de amarre y posición de péndulo para recuperación



Detalle esquemático de balizado realizado

SET FOTOGRAFICO



Se observa hallazgo de contra peso eh inicio de maniobra



Se observa brazo del Rov con gancho en faenas de balizado de contra pesos



Se observa pinta lobera que se utilizo como guía para pasar cabo de balizado



Se observa maniobra para pasar balizado por cáncamo de contra peso