




INFORME DE INSPECCIÓN SUBMARINA Y MORTALIDAD



FECHA	03 / 07 / 2019
-------	----------------

ANTECEDENTES TEAM ROV	
Nombre de Piloto ROV	MARCO A. ZAPATA MURÚA
Nombre de Asistente	-----
ROV para Inspección	VIDEO RAY PRO-4




SIMBOLOGIA	
	INDICADORES DE ESTADO DE ADHERENCIA
	INDICADOR DE OBSERVACIONES Y ROTURAS EN MALLA LOBERA
	INDICADOR DE OBSERVACIONES Y ROTURAS EN REDES PECERAS
	UBICACIÓN DE MÓDULO

DETALLE DE MORTALIDAD EXTRAIDA

PECERA 102	PECERA 104	PECERA 106	PECERA 108	PECERA 110	PECERA 112	PECERA 114	PECERA 116	PECERA 118	TOTAL MORTALIDAD EXTRAIDA 234
25	41	00	00	00	00	114	00	----	
16	21	00	00	00	17	00	00	00	
PECERA 101	PECERA 103	PECERA 105	PECERA 107	PECERA 109	PECERA 111	PECERA 113	PECERA 115	PECERA 117	




NIVEL DE ADHERENCIA	
▼	BAJA
▼	MEDIA
▼	ALTA

ESTADO DE REDES PECERAS






NIVEL DE ADHERENCIA	
▼	BAJA
▼	MEDIA
▼	ALTA

ESTADO DE REDES PECERAS



NIVEL DE ADHERENCIA	
▼	BAJA
▼	MEDIA
▼	ALTA

ESTADO DE REDES PECERAS




SET FOTOGRAFICO PECERAS

1



Se observa mortalidad en fondo de la pecera.

2




Se observa mortalidad entre malla pecera, en pliego por marea.

3



Se observa fondo de la pecera con mortalidad.

4



Se fondo de la pecera sin mortalidad.

5



Se retiro de mortalidad con quiñe.

6



Se observa fondo con pliego.