




INFORME DE INSPECCIÓN SUBMARINA Y MORTALIDAD



FECHA	13 / 07 / 2019
-------	----------------

ANTECEDENTES TEAM ROV	
Nombre de Piloto ROV	MARCELO DUAMANTE VARGAS
Nombre de Asistente	NESTOR FERNANDEZ LABRADOR
ROV para Inspección	Subsea tech GUARDIAN




SIMBOLOGIA	
	INDICADORES DE ESTADO DE ADHERENCIA
	INDICADOR DE OBSERVACIONES Y ROTURAS EN MALLA LOBERA
	INDICADOR DE OBSERVACIONES Y ROTURAS EN REDES PECERAS
	UBICACIÓN DE MÓDULO

DETALLE DE MORTALIDAD EXTRAIDA
CON EQUIPO ROV

PECERA 102	PECERA 104	PECERA 106	PECERA 108	PECERA 110	PECERA 112	PECERA 114	PECERA 116	PECERA 118	TOTAL MORTALIDAD EXTRAIDA 145
0	0	0	0	18	21	8	45	18	
0	0	0	0	0	14	7	13	1	
PECERA 101	PECERA 103	PECERA 105	PECERA 107	PECERA 109	PECERA 111	PECERA 113	PECERA 115	PECERA 117	




NIVEL DE ADHERENCIA	
▼	BAJA
▼	MEDIA
▼	ALTA

ESTADO DE REDES PECERAS





NIVEL DE ADHERENCIA	
▼	BAJA
▼	MEDIA
▼	ALTA

ESTADO DE REDES PECERAS



NIVEL DE ADHERENCIA	
▼	BAJA
▼	MEDIA
▼	ALTA

ESTADO DE REDES PECERAS



SET FOTOGRAFICO PECERAS

1



Se observa costura y fondo falso en buenas condiciones con mortalidad a los 15.36 mts.

2




Se observa fondo falso con ceno a los 15.63 mts.

3



Se observa fondo falso de la pecera con mortalidad en buenas condiciones a los 15 mts.

4



Se observa pared y fondo falso en buenas condiciones a los 17.30 mts.

5



Se observa pared en buenas condiciones a los 14.90 mts.

6



Se observa pared de fondo falso a los 16.09 mts.