
INFORME DE INSPECCIÓN SUBMARINA



FECHA	13 / 07 / 2019
-------	----------------

ANTECEDENTES TEAM ROV		
Nombre de Piloto ROV	MARCELO DUAMANTE	
Nombre de Asistente	NESTOR FERNANDEZ	
ROV para Inspección	SUBSEA TECH GUARDIAN	


SIMBOLOGIA	
~ ~ ~	INDICADORES DE ESTADO DE ADHERENCIA
	INDICADOR DE OBSERVACIONES Y ROTURAS EN MALLA LOBERA
INDICADOR DE OBSERVACIONES Y ROTURAS EN REDES PECERAS	
4	UBICACIÓN DE MÓDULO



NIVEL DE ADHERENCIA BAJA MEDIA ALTA


ESTADO DE MALLA LOBERA








SET FOTOGRAFICO LOBERO JAULA 111 Y 114



NIVEL DE ADHERENCIA BAJA MEDIA ALTA

ESTADO DE MALLA LOBERA







SET FOTOGRAFICO LOBERO JAULA 114

