

INFORME DE INSPECCIÓN SUBMARINA




Figura 56: Rosa de corrientes con rango de velocidad. Centro 1, Lado Sur.





Figura 58: Rosa de corrientes con rango de velocidad. Centro 6, Lado Sur.



PONTON



FECHA

24 / 08 / 2019

ANTECEDENTES TEAM ROV

Nombre de Piloto ROV EDIO PÉREZ LOAIZA

Nombre de Asistente LUIS MUÑOZ CALISTO


ROV para Inspección GUARDIAN MAX

SIMBOLOGIA


▲▲▲	INDICADORES DE ESTADO DE ADHERENCIA
●	INDICADOR DE OBSERVACIONES Y ROTURAS EN MALLA LOBERA
●	INDICADOR DE OBSERVACIONES Y ROTURAS EN REDES PECERAS
➤	UBICACIÓN DE MÓDULO

NIVEL DE ADHERENCIA	
▼	BAJA
▼	MEDIA
▼	ALTA


ESTADO DE MALLA LOBERA



JAULA N° 108 ▼



JAULA N° 111 ▼




NIVEL DE ADHERENCIA	
▼	BAJA
▼	MEDIA
▼	ALTA


ESTADO DE MALLA LOBERA



JAULA N° 112 ▼



JAULA N° 113 ▼



SET FOTOGRAFICO MALLAS LOBERAS.

1



Se muestra cabo baliza de jaula 108 y con cadena de peso péndulo despejada de chicote que la rodeaba.

2



Se muestra estado general de malla lobera jaula 111 en buen estado.

3




Se muestra estado general de espaguete en jaula 111.

4



Se muestra estado de herrería y cadena de peso péndulo jaula 111.

5



Se muestra estado general de malla lobera jaula 112 en buen estado.


6



Se muestra estado de anillo espaguete jaula 112.

SET FOTOGRAFICO MALLAS LOBERAS.

7



Se muestra estado general espagueti jaula 112.

8



Se observa estado general de grilletes y peso péndulo inspeccionados.

9




Se muestra baliza realizada en peso péndulo de jaula 113.

NIVEL DE ADHERENCIA	
▼	BAJA
▼	MEDIA
▼	ALTA


ESTADO DE REDES PECERAS



JAULA N° 111



JAULA N° 112



SET FOTOGRAFICO MALLAS LOBERAS.

1




Se muestra estado general de actividad de cardumen en jaulas inspeccionadas.

2



Se muestra estado de fondo de malla pecera en buen estado jaula 111.

3



Se muestra estado general de malla pecera inspeccionadas.



Se observa fondo malla pecera jaula 112, con rotura en el fondo de ella.