



SET DE IMÁGENES Control de Microalgas en Grandes Cuerpos de Agua

Decantadores

Se muestra piscinas con problemas de Biofilm y Algas antes y después de la intervención de nuestros equipos eléctronicos.

Resultado

Bajó la carga bacteriana, bajó la presencia de Biofilm adosado a las paredes de la manga plástica, bajó la cantidad de microalgas.

Aumentó la transparencia del agua

























